

# Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass- Kalkputz

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige onder-

## Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	Histolith® Trass- Vorspritzputz	Histolith® Trass- Kalkputz
Doorlopmenger	-	--
Doorlopmenger + wormpomp	--	--
Mengpomp	++	++

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

## Noodzakelijke gegevens

	Histolith® Trass- Vorspritzputz	Histolith® Trass- Kalkputz
Stroomaansluiting	naargelang het toestel**	ngl. het toestel**
Wateraansluiting	slang 3/4" GEKA	slang 3/4" GEKA
Min. waterdruk	2,5 bar	2,5 bar
Waterdoorstroom	ca. 250 - 300 l/h	ca. 250 - 300 l/h
Max. slanglengte	25 m	25 m
Slangdiameter	35 mm	35 mm
Eindslang Ø (5-10 m)	25 mm	25 mm
Rotor-stator-combinatie	ngl. het toestel:	ngl. het toestel:
- Mengpomp	-half vermogen	-half vermogen
Compressor/luchtdruk	min. 400 l/min, min. 2 bar	min. 400 l/min, min. 2 bar

## Productgebonden spuitgegevens

	Histolith® Trass- Vorspritzputz	Histolith® Trass- Kalkputz
Spuitkop	ja	ja
fijne pleister-toestel	neen	neen
Mengschroef	standaard	standaard
Namenger	neen	ja
Spuitmond	10 - 12 mm	10 - 12 mm

## Beschikbare verpakkingen

kg **Histolith® Trass-  
Vorspritzputz** **Histolith® Trass-  
Kalkputz**

30 X X



**Opgelet:** Histolith® Trass-Vorspritzputz enkel wratvormig aanbrengen met ca. 50% afdekking van de ondergrond. Na het aanbrengen van Histolith® Trass-Kalkputz het pleisteroppervlak met een alu-lat aftrekken. Het verse oppervlak met een tandtruweel of met een pleisterkam loodrecht opkammen, alternatief na het opstijven met een roosterschaaf opruwen, niet verdichten of vilten. Verdere informatie in het technische informatieblad. De doorvoerslangen voor het gewone gebruik voorspoelen met ongebluste kalk of lijm! Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes de doorvoerslang niet in directe zonnestralen laten staan. Recipiënten bijv. met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Standtijd maximaal 30 minuten tot verder werken, daar het materiaal anders in de slang hard kan worden. Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

### Preventie en veiligheid:

**Productcode verven en lakken:** ZP 1

Spuitnevel niet inademen. Voor goede ventilatie zorgen.

### Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming: bij stofontwikkeling of spatgevaar: beschermingsbril  
 Handbescherming: in nitril gedrenkte katoenen handschoenen  
 Huidbescherming: voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!  
 Ademhalingsbescherming: bij het overschrijden van de grenswaarde is partikelfilter P2 noodzakelijk

### Gevaren- en transportmarkering:

Gevaarsymbool: Xi irriterend

bevat: cement

zie ook veiligheidsfiche

\* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

\*\* Zie informatie van de toestellabrikant